

HDSM Hoja de Datos de Seguridad de Materiales.

ACIDO FORMICO CH₂O₂

SECCION I. Identificación de la Compañía e Identificación del Producto.

PROVESON, S.A. de C.V.

Av. Ensenada Grande número 13, Colonia las Villas, C.P. 85440, Guaymas, Sonora. Tel.(622)1323716

-Formula química: CH₂O₂

-Nombre químico: Ácido Fórmico

-Sinónimos: Ácido Metanoico, ácido amínico, ácido formilico,

Ácido hidrogeno carboxílico.

SECCION II. IDENTIFICACION DE SUSTANCIA QUIMICA PELIGROSA

No. CAS: 64-18-6 No. ONU: 1779.

LMPE-PP: 4 PPM – 7.5 mg/m3 (Decreto No. 594 – ministerio de salud) LMPE-CT: 10 ppm – 19mg/m3 (Decreto No. 594 – ministerio de Salud)

LMPE-P: S/D IPVS (IDLH): S/D

OTROS: 30ppm (Nivel IDLH – Nivel inmediatamente peligroso para la vida y la salud - USA

RIESGO A LA SALUD: 2

Inhalación: Severas irritaciones de la nariz y tracto respiratorio.

Tos, dolor de pecho y dificultad respiratoria. Altas concentraciones pueden afectar el sistema nervioso central y pulmones. Bronquitis – edema pulmonar. Posibilidad de muerte

Piel: efecto corrosivo con severas irritaciones y quemaduras, y destrucción de tejido. Enrojecimiento y dolor – Puede dejar cicatrices permanentes.

Ojos: Severas irritaciones. Efecto corrosivo con severas quemaduras y daño a los tejidos. Daño irreversible en la cornea – visión borrosa. Posibilidad de daños permanentes.

Injestión: Nocivo. Dolor abdominal, nauseas, diarrea, vomitos, dolor de pecho y edema pulmonar. Daño a los riñones. Efecto corrosivo con qeumaduras, en la boca, esófago y resto del tracto digestivo. En casos extremos, fallas respiratoria y cardiaca con posibilidad de muerte.

RIESGO DE INFLAMABILIDAD: 2

-combustible

RIESGO DE REACTIVIDAD: 1

- S/D

COMPONENTES RIESGOSOS

- S/D

SECCION III. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

- -Temperatura de ebullición: 107ºC
- -Temperatura de fusión: -9ºC
- -Temperatura de inflamación: 65ºC (solución acuosa al 85%) 58ºC (solución acuosa al 90%).
- -Temperatura de autoignición: 434ºC (solución acuosa al 90%).
- -Densidad (agua1): 1.201 kg/L a 20°C
- -PH: 2.4 (solución acuosa 0.1M a 20ºC).
- -Peso molecular: 46.03
- -Estado físico: Líquido.
- -Color: Incoloro Es higroscópico
- -Olor: Fuerte y penetrante olor lacrimógeno Umbral del olor: 13 pp.
- -Velocidad de evaporación: S/D
- -Solubilidad: Completamente soluble en Agua. Soluble en Alcoholes Etílico y Metílico, Dietil Éter, Etil Acetato, Glicerol y Acetona.
- -Presión de vapor: S/D
- -Porcentaje de volatilidad: S/D
- -Limites de inflamabilidad y explosión
- 1:-Limite superior: 18% (solución acuosa al 90%). 2.-Limite inferior: 57% (solución acuosa al 90%).
- -Otros datos importantes: Densidad de vapor (aire1): 1.59 (Acido Fórmico concentrado).

SECCION IV. RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSION

- -Medios de Extinción: Uso de extintores de Polvo Químico Seco, Espuma Química y/o Anhídrido Carbónico. Aplicar Agua en forma de neblina
- -Equipo de protección especial de lucha contra incendios: Usar ropa protectora contra productos químicos. El traje para bomberos profesionales se recomienda solamente para situaciones de incendio; no es efectivo en situaciones de derrame. Usar el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- -Recomendaciones para el personal en caso de incendio: Utilícese equipo de protección individual. Evitar respirar los vapores, la neblina o el gas. Asegúrese una ventilación apropiada.
- -Productos de combustión peligrosos: Formaldehido, Monóxido de Carbono y Dióxido de Carbono.

SECCION V. REACTIVIDAD

- -Estabilidad: Normalmente estable.
- -Inestabilidad: Altas temperaturas, llamas y otras fuentes de ignición. Humedad (es higroscópica).
- -Incompatibilidad: Agentes Oxidantes, como Acido Crómico, Acido Nítrico, Permanganatos y Peróxidos (reacción violenta y explosiva). Bases fuertes, como

Sodio Hidróxido (reacción violenta). Metales finamente divididos (puede producir gas Hidrógeno). Nitrometano (mezcla explosiva). Talio Nitrato Trihidrato (reacción violenta). Aluminio (puede reaccionar con incandescencia). Sodio Hipoclorito (reacción violenta o explosiva).

- -Posibles reacciones violentas con: S/D.
- -Riesgos de explosión con: S/D.

SECCION VI. RIESGOS A LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS

Consultar a un médico. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio. Según Vía de Ingreso al Organismo:

- -Inhalación: Trasladar a la persona donde exista aire fresco. En caso de paro respiratorio, emplear método de reanimación cardiopulmonar
- -Ingestión: Lavar la boca con bastante Agua y dar a beber abundante Agua. Control del shock, manteniendo a la persona abrigada. No inducir al vómito. Enviar a un servicio médico rápidamente
- -Contacto piel: Lavar con abundante y rápida Agua, a lo menos de 15 a 20 minutos. Utilizar una ducha de emergencia. Sacarse la ropa contaminada y luego lavarla o desecharla. De mantenerse el daño, recurrir a una asistencia médica rápidamente.
- -Contacto ojos: Lavarse con abundante y rápida Agua en un lavadero de ojos, entre 20 y 30 minutos como mínimo, separando los párpados. De persistir la lesión, derivar a un centro de atención médica inmediatamente

Sustancia química considerada como:

-Carcinogénica: No -Teratogénico: No -Mutagénica: En estudio

Otros Riesgos o Efectos para la Salud:

-Daño a los riñones Antídotos: S/D

SECCION VII. INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAMES

-Derrame: Contener el derrame o fuga. Ventilar y aislar el área crítica. Utilizar elementos de protección personal - Nivel de protección B o C.

Contar con algún medio de extinción de incendios. Neutralizar. Absorber por medio de un material o producto inerte, como arena seca o tierra. Recoger el producto a través de una alternativa segura y disponer el producto recogido como residuo químico. Lavar la zona contaminada con Agua. Solicitar ayuda especializada si es necesaria.

SECCION VIII. PROTECCION ESPECIAL ESPECIFICA PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA

- -Protección de los ojos /cara: Uso de lentes de seguridad y/o careta facial resistentes contra proyecciones y salpicaduras de la sustancia química.
- -Protección de manos: Utilización de guantes de Butilo, Nitrilo, Viton, PVC y/o Neopreno. No recomendado: Goma Natural y PVA.
- -Protección respiratoria: Aplicación de protección respiratoria sólo en caso de sobrepasarse alguno de los límites permisibles establecidos. Debe ser específica

para el producto. En caso de presencia de altas concentraciones ambientales sobre el nivel IDLH, existencia de cantidades desconocidas o situaciones de emergencias, se deben utilizar equipos de respiración autónoma o de suministro de aire, ambos de presión positiva.

SECCION IX. INFORMACION SOBRE TRANSPORTACION

CLASE O DIVISION: S/D ETIQUETA: CORROSIVO

- -ADR/RID: Transporte terrestre. Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación de transporte.
- -Peligrosas ambientalmente: No permitir el paso al sistema de desagües. Evitar la contaminación del suelo, aguas y desagües.

SECCION X. INFORMACION SOBRE ECOLOGIA

De acuerdo con la SEMARNAP en Materia de agua, aire, suelo y residuos peligrosos

-Toxicidad:

DL50 (oral - rata): 1100 mg/kg (Acido Fórmico concentrado).

-Persistencia y degradabilidad:

- Test : S/D

- Clasificación sobre degradación biótica :

DBO5/DQO Biodegradabilidad = S/D - Degradación abiótica según pH : S/D

- Observaciones :

No consume oxígeno de forma biológica.

-Potencial de bioacumulación:

- Test : S/D

- Bioacumulación :

Riesgo = S/D

- Observaciones :S/D

-Movilidad en el suelo: Reparto: S/D

-Resultados de la valoración PBT y mPmB: No se hizo, debido al hecho de que una evacuación de peligro químico no es necesaria o no existe.

-otra información importante: La descarga en el ambiente debe ser evitada

SECCION XI. PRECAUCIONES ESPECIALES

Para su Manejo, Transporte y Almacenamiento

- -Manejo: Trabajar en un lugar con buena ventilación. Utilizar cabinas de laboratorio con extracción forzada. Aplicar procedimientos de trabajo seguro. Capacitar respecto a los riesgos químicos y su prevención. Contar con ficha de seguridad química del producto y conocer su contenido. Mantener los envases con sus respectivas etiquetas. Respetar prohibiciones de no fumar, comer y beber bebidas en el lugar de trabajo. No pipetear con la boca. Usar propipeta. Utilizar elementos de protección personal asignados.
- -Almacenamiento Seguro: Zona de almacenaje de reactivos y soluciones químicas con riesgo por contacto. Almacenamiento en bodegas y/o cabinas, diseñadas para contener corrosivos. Lugar frío, seco y con buena ventilación. Contar con algún medio de contención de derrames. Acceso controlado y señalización del riesgo.
- Código de color para almacenamiento: BLANCO (CORROSIVO).
- -Otras indicaciones especiales: Almacenar separado del resto de las sustancias corrosivas. Mantener alejado de condiciones y sustancias incompatibles. Proteger contra el daño físico. Tener los envases cerrados y debidamente etiquetados.

SECCION XII. USO DEL PRODUCTO

Se utiliza con mayor frecuencia en la producción de cuero, otras industrias utilizan actualmente ácido fórmico en el proceso de teñido y acabado de textiles. También se utiliza comúnmente como coagulante en muchos procesos de fabricación de caucho.

Descarga de Responsabilidad:

PROVESON, S.A. de C.V. provee la información contenida aquí de buena fe, pero no se hace responsable en cuanto a su comprensión o precisión. Este documento se emite solo como una guía para el manejo apropiado precautorio del material por una persona entrenada para usar este producto. Las personas que reciban el material, deben ejercer su propio criterio para determinar su adecuación para un propósito específico.



PROVESON, S.A. DE C.V. Ensenada Grande No. 13, Col. Las Villas C.P. 85440, Guaymas, Son. Tel: (622) 132 3716 Correo: proveson@gmail.com